

1.	třída MK	III.třída	
2.	číslo MK	81c	
3.	popis MK	úsek od sil. III/48310 k čp.31 Macura	
4.	parcelní číslo	493/2, 3388/1, 3515/1	
5.	délka (m)	78	
6.	šířka (m)	5,5	
7.	povrch	asfaltový beton	
8.	mostní objekty	ano 1x	
9.	odvodnění	vpusti	-
		šachty	-
		příkopy	-
		propustek	-
10.	poslední opravy	2011 - asfaltový beton - k mostu	
11.	jiné objekty, zařízení na MK	-	
12.	zhodnocení stavu, popis poruch	-asfaltový povrch v od silnice III/48310 k mostu s trhlinami podélnými a příčnými, povrch mostu s poruchami, navazující úsek od mostu ke kú s lokálními poruchami, vozovka před a za mostem upadá vytvářející skok při nájezdu na mostní konstrukci	
13.	odhad nákladů na opravu dle cenových normativů v cenových úrovních 2021 v Kč bez DPH	předpoklad opravy 100% povrchu , nezahnutý náklady na opravu mostu	
		500 000 Kč	
14.	fotodokumentace	MK III třídy 86\MK 81c foto	