

Zpráva starosty obce Opatovice nad Labem o stavu povodní:

V uplynulých dnech obec Opatovice nad Labem čelila vytrvalým deštům, které vedly k rozsáhlým záplavám. Na řešení této situace se podíleli členové Povodňové komise, strážníci obecní policie, hasiči z Jednotky sboru dobrovolných hasičů a pracovníci technických služeb. Jednotlivé kroky byly pečlivě koordinovány s vedoucími pracovníky jednotlivých složek. Informace byly vzájemně sdíleny s povodňovými okrskovými komisemi a následně předávány dalším obcím po toku řeky Labe, v souladu s Povodňovým plánem obce. Velké poděkování patří všem zúčastněným, kteří svou rychlou a efektivní činností významně přispěli k ochraně majetku a bezpečnosti obyvatel obce. Bez jejich obětavé práce by následky mohly být mnohem závažnější.

Mezi nejvíce postižené oblasti patří:

1. Sídliště Zelená rezidence – Tato lokalita je jednou z nejvíce postižených oblastí, kde se vyskytují dva hlavní problémy spojené s nedostatečnou schopností odvodu dešťových vod.

Prvním problémem je zaplavování veřejných ploch, zejména parkovacích míst a místních komunikací. Systém odvodnění těchto ploch je navržen na principu zasakovacích potrubí, doplněných o galerie, které zajišťují akumulaci dešťové vody s následným pozvolným vsakem. Tento systém však při intenzivních srážkách, které obec zažila, není schopen absorbovat takto vysoké množství vody v krátkém čase. Situaci dále komplikuje odvádění dešťových vod z okolních soukromých pozemků na veřejné plochy, což výrazně přetěžuje odvodňovací systém. Každý vlastník pozemku je přitom dle zákona povinen zajistit likvidaci dešťových vod na svém pozemku a nesmí je odvádět na veřejné plochy.

Druhým problémem je špatný technický stav některých budov v této oblasti. Obyvatelé se opakovaně obracejí na obec s žádostmi o pomoc, avšak odpovědnost za technický stav nemovitostí leží na jejich vlastnících, kteří musí tyto problémy řešit přímo s developerem, jenž nemovitost (byt či rodinný dům) prodal. Tento problém je otázkou smluvních vztahů mezi vlastníky a prodejcem, a obec tak do něj nemůže přímo zasáhnout.

Obec do současné doby nepřevzala zpevněné plochy, včetně parkovišť a komunikací, do svého vlastnictví. Důvodem je přetrvávající potřeba zlepšit kapacitu vsakovacího systému a provést úpravy spádování ploch tak, aby nedocházelo k odtoku vody na sousední soukromé pozemky. Obec byla nápomocna developerovi při získávání potřebných souhlasů od jednotlivých vlastníků pozemků, což umožní vybudování odvodňovacího potrubí, které by odvádělo dešťovou vodu do přilehlé vodoteče, konkrétně do Vohřebenského potoka. Získání povolení k vypouštění vod do této vodoteče však spadá do kompetence developera a je součástí komplexního řešení celého odvodňovacího systému.

2. Karlín – Druhou nejpostiženější oblastí je Karlín, kde voda z Libišanského potoka ohrozila rodinné domy, a to z důvodu dosažení třetího povodňového stupně na řece Labi. Povodňová komise vyzvala hasiče k zásahu, při kterém byly rodinné domy chráněny proti zatopení pomocí protipovodňových prostředků, včetně pytlů s pískem, které byly ponechány majitelům pro případ dalších záplav.

3. Podchod u prodejny SIKO – Třetí nejpostiženější lokalitou je podchod vedoucí k prodejně SIKO, který byl zaplaven kvůli nefunkčnímu systému odvodu dešťových vod. Tento podchod však není ve vlastnictví obce. Obec proto požádala Ředitelství silnic a dálnic o urychlené řešení problému se zasakováním vod, protože zasakovací systém se nachází na pozemcích ve vlastnictví právnických osob Corriger s.r.o. a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

4. Pohřebačka – Na území Pohřebačky se objevily problémy spojené s vysokou hladinou spodní vody, která způsobuje zaplavování sklepů. Obec tuto situaci nemůže přímo řešit, neboť jde o technické provedení jednotlivých staveb, což není v její kompetenci. Dalším problémem je zaplavování soukromých pozemků povrchovými vodami, které stékají z okolních pozemků. Tento problém vzniká zejména proto, že majitelé při stavebních úpravách často zvyšují terén, čímž odvádějí povrchové vody na sousední pozemky. K vyřešení této situace byl vyzván stavební úřad, aby celou záležitost prošetřil.

Celkově lze konstatovat, že během realizace kanalizace a vodovodu v 90. letech došlo v místní části Pohřebačka k poškození stávajícího odvodňovacího systému. Obec také neúspěšně řeší se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje neoprávněné zavážení vodotečí podél silnice III. třídy, což komplikuje odvod dešťových vod do požární nádrže Šmídovka. V rámci výstavby nových silnic a chodníků obec vybudovala části dešťových kanalizací, které umožňují odvádění vody na základě spádových poměrů území, a tyto kanalizace byly napojeny na stávající vodoteče.

Dále byla zatrubněna a zprůchodněna vodoteč odvádějící vodu z požární nádrže Dostálka do Libišanského potoka, což zajistilo, že nedochází k přetečení vody z nádrže do okolí. V návaznosti na tento krok se nyní plánuje přivést povrchové vody z přilehlých komunikací a následně je odvádět do zmíněné vodoteče. Tímto opatřením by se mohlo předejít zaplavování podzemních částí rodinných domů, nacházejících se podél komunikace vedoucí k požární nádrži.

Je rovněž nutné dodat, že hlavním problémem odvodu dešťových vod z území obce je zanedbaný stav vodotečí, které mají za úkol odvádět přebytečnou vodu. Tyto vodoteče však v současnosti neplní svou funkci. Je důležité zdůraznit, že jsou ve vlastnictví státních organizací, a po celou dobu mého působení ve funkci starosty se snažím domáhat jejich údržby, případně alespoň finančního příspěvku obci na zajištění této údržby. Návrhy obce v tomto směru však bohužel nebyly dosud vyslyšeny.